

产品说明书

-T12232B-C (带中文字库)-



0755-25324802

目 录

- (一) 概述
- (二) 外形尺寸
- (三) 模块主要硬件构成说明
- (四) 模块的外部接口
- (五) 指令说明
- (六) 读写操作时序
- (七) 应用举例
- (八) 附录

一、概述

-T12232B 是一种内置 8192 个 16*16 点汉字库和 128 个 16*8 点 ASCII 字符集图形点阵液晶显示器, 它主要由行驱动器 / 列驱动器及 122×32 全点阵液晶显示器组成。可完成图形显示, 也可以显示 7.5×2 个(16×16 点阵)汉字. 与外部 CPU 接口采用并行或串行方式控制。

主要技术参数和性能:

1. 电源:VDD:+3.0~+5.5V。(电源低于 4.0 伏 LED 背光需另外供电)
2. 显示内容:122(列)×32(行)点。
3. 全屏幕点阵。
4. 2M ROM(CGROM)总共提供 8192 个汉字(16×16 点阵)。
5. 16K ROM (HCGROM) 总共提供 128 个字符 (16×8 点阵)。
6. 2MHZ 频率。
7. 工作温度: -20°C ~ +70°C

二、外形尺寸图




图 1

2. 外形尺寸图

表 1

项目	正常尺寸	单位
模块体积	88×38×13	mm
视域	60×18.5	mm
行列点阵数	122×32	DOTS
点距离	0.36×0.42	mm
点大小	0.40×0.46	mm

三、模块主要硬件构成说明

控制器接口信号说明：

1、RS, R/W 的配合选择决定控制界面的 4 种模式：

RS	R/W	功能说明
L	L	MPU 写指令到指令暂存器 (IR)
L	H	读出忙标志 (BF) 及地址记数器 (AC) 的状态
H	L	MPU 写入数据到数据暂存器 (DR)
H	H	MPU 从数据暂存器 (DR) 中读出数据

2、E 信号

E 状态	执行动作	结果
高—>低	I/O 缓冲—>DR	配合 W 进行写数据或指令
高	DR—>I/O 缓冲	配合 R 进行读数据或指令
低/低—>高	无动作	

• 忙标志:BF

BF 标志提供内部工作情况. BF=1 表示模块在进行内部操作, 此时模块不接受外部指令和数据. BF=0 时, 模块为准备状态, 随时可接受外部指令和数据.

利用 STATUS RD 指令, 可以将 BF 读到 DB7 总线, 从而检验模块之工作状态.

- 字型产生 ROM (CGROM)

字型产生 ROM (CGROM) 提供 8192 个此触发器是用于模块屏幕显示开和关的控制。DFF=1 为开显示 (DISPLAY ON), DDRAM 的内容就显示在屏幕上, DFF=0 为关显示 (DISPLAY OFF)。

DFF 的状态是指令 DISPLAY ON/OFF 和 RST 信号控制的。

- 显示数据 RAM (DDRAM)

模块内部显示数据 RAM 提供 64×2 个位元组的空间, 最多可控制 4 行 16 字 (64 个字) 的中文字型显示(本模块只用到其中的 7.5*2 个), 当写入显示数据 RAM 时, 可分别显示 CGROM 与 CGRAM 的字型; 此模块可显示三种字型, 分别是瘦长的英数字型(16*8)、CGRAM 字型及 CGROM 的中文字型, 三种字型的选择, 由在 DDRAM 中写入的编码选择, 在 00~0F 的编码中将选择 CGRAM 的字定义字型, 10~7F 的编码中将选择

瘦长英数字的字型, 至于 A0 以上的编码将自动的结合下一个位元组, 组成两个位元组的编码形成中文字型的编码 (A140~D75F)。

- 字型产生 RAM (CGRAM)

字型产生 RAM 提供图象定义(造字)功能, 可以提供四组 16×16 点的自定义图象空间, 使用者可以将内部字型没有提供的图象字型自行定义到 CGRAM 中, 便可和 CGROM 中的定义一般的通过 DDRAM 显示在荧屏中。

- 地址计数器 AC

地址计数器是用来贮存 DDRAM/CGRAM 之一的地址, 它可由设定指令暂存器来改变, 之后只要读取或是写入 DDRAM/CGRAM 的值时, 地址计数器的值就会自动加一, 当 RS 为 “0” 时而 R/W 为 “1” 时, 地址计数器的值会被读取到 DB6~DB0 中。

- 游标/闪烁控制电路

此模块提供硬体游标及闪烁控制电路, 由地址计数器的值来指定 DDRAM 中的游标或闪烁位置。

四、模块的外部接口

外部接口信号如下表 2、3 所示 (并行接口):

表 2

管脚号	管脚名称	LEVER	管脚功能描述
1	VSS	0V	电源地
2	VDD	+3.0~5V	电源正
3	VEE	-	对比度调整
4	RS (CS)	H/L	RS=“H”, 表示 DB7~DB0 为显示数据 RS=“L”, 表示 DB7~DB0 为显示指令数据
5	R/W (SID)	H/L	R/W=“H”, E=“H”, 数据被读到 DB7~DB0 R/W=“L”, E=“H→L”, DB7~DB0 的数据被写到 IR 或 DR
6	E (CLK)	H/L	使能信号
7	DB0	H/L	数据线
8	DB1	H/L	数据线
9	DB2	H/L	数据线
10	DB3	H/L	数据线
11	DB4	H/L	数据线
12	DB5	H/L	数据线
13	DB6	H/L	数据线
14	DB7	H/L	数据线
15	BL+	VDD	背光源电压+4.2V—+5V
16	BL-	Vss	背光源公共端

五、指令说明

模块控制芯片提供两套控制命令，基本指令和扩充指令如下：

指令表 1: (RE=0: 基本指令)

指令	指令码										功能
	RS	R/W	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	
清除显示	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	将DDRAM填满“20H”，并且设定DDRAM的地址计数器(AC)到“00H”
地址归位	0	0	0	0	0	0	0	0	1	X	设定DDRAM 的地址计数器(AC)到“00H”，并且将游标移到开头原点位置；这个指令不改变DDRAM 的内容
显示状态开/关	0	0	0	0	0	0	1	D	C	B	D=1：整体显示 ON C=1：游标 ON B=1：游标位置反白允许
进入点设定	0	0	0	0	0	0	0	1	I/D	S	指定在数据的读取与写入时，设定游标的移动方向及指定显示的移位
游标或显示移位控制	0	0	0	0	0	1	S/C	R/L	X	X	设定游标的移动与显示的移位控制位；这个指令不改变DDRAM 的内容
功能设定	0	0	0	0	1	DL	X	RE	X	X	DL=0/1：4/8位数据 RE=1：扩充指令操作 RE=0：基本指令操作
设定CGRAM地址	0	0	0	1	AC5	AC4	AC3	AC2	AC1	AC0	设定CGRAM 地址
设定DDRAM地址	0	0	1	0	AC5	AC4	AC3	AC2	AC1	AC0	设定DDRAM 地址（显示位址） 第一行：80H—87H 第二行：90H—97H
读取忙标志和地址	0	1	BF	AC6	AC5	AC4	AC3	AC2	AC1	AC0	读取忙标志(BF)可以确认内部动作是否完成，同时可以读出地址计数器(AC)的值
写数据到RAM	1	0	数据								将数据 D7~D0 写入到内部的 RAM (DDRAM/CGRAM/IRAM/GRAM)
读出RAM的值	1	1	数据								从内部 RAM 读取数据 D7~D0 (DDRAM/CGRAM/IRAM/GRAM)

指令表 2: (RE=1: 扩充指令)


指令	指令码										功能
	RS	R/W	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	
待命模式	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	进入待命模式，执行其他指令都棵终止待命模式
卷动地址开关开启	0	0	0	0	0	0	0	0	1	SR	SR=1：允许输入垂直卷动地址 SR=0：允许输入 IRAM 和 CGRAM 地址
反白选择	0	0	0	0	0	0	0	1	R1	R0	选择 2 行中的任一行作反白显示，并可决定反白与否。初始值 R1R0=00，第一次设定为反白显示，再次设定变回正常
睡眠模式	0	0	0	0	0	0	1	SL	X	X	SL=0：进入睡眠模式 SL=1：脱离睡眠模式

扩充功能设定	0	0	0	0	1	CL	X	RE	G	0	CL=0/1: 4/8 位数据 RE=1: 扩充指令操作 RE=0: 基本指令操作 G=1/0: 绘图开关
设定绘图 RAM 地址	0	0	1	0 AC6	0 AC5	0 AC4	AC3 AC2	AC1 AC2	AC0 AC1	AC0	设定绘图 RAM 先设定垂直(列)地址 AC6AC5…AC0 再设定水平(行)地址 AC3AC2AC1AC0 将以上 16 位地址连续写入即可


备注:当 IC1 在接受指令前,微处理器必须先确认其内部处于非忙碌状态,即读取 BF 标志时,BF 需为零,方可接受新的指令;如果在送出一个指令前并不检查 BF 标志,那么在前一个指令和这个指令中间必须延长一段较长的时间,即是等待前一个指令确实执行完成。

六. 时序图


并口读写时序图:




串口读写时序:




七、软件初始化:





八. 应用举例:
 与单片机 8031 的一种接口如图 5. 所示



```

;This program is for 12232F
;    RS-----P3. 3
;    R/W-----P3. 1
;    E-----P3. 0
;    DB0^7-----P1

DI      EQU P3. 3
RW     EQU P3. 1
E      EQU P3. 0

ORG 0000H
AJMP START
ORG 0003H
LCALL PAUSE

START:
    MOV IE, #81H          ;EXT. INTO PERMIT
    MOV IP, #01H          ;INTO IS FIRST INT. LEVEL
    MOV TCON, #00H         ;TIMER/COUNTER CONTROLER INIT.
    mov SP, #67h
    LCALL DELAY
    LCALL DELAY
    LCALL SETUP
    LCALL DEF_CHAR
    MOV A, #80H
    LCALL WRITE_COM
    MOV R3, #8

TEST11:
    MOV DPTR, #CGRAM1    ;CGRAM TEST
    LCALL WRITE_CGRAM
    DJNZ R3, TEST11
    MOV A, #90H
    LCALL WRITE_COM
    MOV R3, #8

TEST12:
    MOV DPTR, #CGRAM1
    LCALL WRITE_CGRAM
    DJNZ R3, TEST12
    LCALL DELAY
    LCALL DELAY
    LCALL DELAY
    LCALL DELAY
    MOV A, #80H
    LCALL WRITE_COM
    MOV R3, #8

TEST21:
    MOV DPTR, #CGRAM2
    LCALL WRITE_CGRAM
    DJNZ R3, TEST21
    MOV A, #90H
    LCALL WRITE_COM
    MOV R3, #8

```

TEST22:

```
MOV DPTR, #CGRAM2
LCALL WRITE_CGRAM
DJNZ R3, TEST22
LCALL DELAY
LCALL DELAY
LCALL DELAY
LCALL DELAY
LCALL DELAY
MOV A, #80H
LCALL WRITE_COM
MOV R3, #8
```

TEST31:

```
MOV DPTR, #CGRAM3
LCALL WRITE_CGRAM
DJNZ R3, TEST31
MOV A, #90H
LCALL WRITE_COM
MOV R3, #8
```

TEST32:

```
MOV DPTR, #CGRAM3
LCALL WRITE_CGRAM
DJNZ R3, TEST32
LCALL DELAY
LCALL DELAY
LCALL DELAY
LCALL DELAY
LCALL DELAY
MOV A, #80H
LCALL WRITE_COM
MOV R3, #8
```

TEST41:

```
MOV DPTR, #CGRAM4
LCALL WRITE_CGRAM
DJNZ R3, TEST41
MOV A, #90H
LCALL WRITE_COM
MOV R3, #8
```

TEST42:

```
MOV DPTR, #CGRAM4
LCALL WRITE_CGRAM
DJNZ R3, TEST42
LCALL DELAY
LCALL DELAY
LCALL DELAY
LCALL DELAY
LCALL DELAY
```

```
MOV A#80H ;WORD TEST
LCALL WRITE_COM
MOV DPTR, #CHINESE
LCALL WRITE_HZ
```

```

MOV A, #90H
LCALL WRITE_COM
MOV DPTR, #TABLE1
LCALL WRITE_ASCII
LCALL DELAY
LCALL DELAY
LCALL DELAY
LCALL DELAY
LCALL DELAY
MOV A, #80H
LCALL WRITE_COM
MOV DPTR, #table1
LCALL WRITE_ascii
MOV A, #90H
LCALL WRITE_COM
MOV DPTR, #chinese
LCALL WRITE_hz
LCALL DELAY
LCALL DELAY
LCALL DELAY
LCALL DELAY
LCALL DELAY
AAA: LJMP START

```

SETUP:

```

LCALL DELAY
LCALL DELAY
LCALL DELAY
MOV A, #01H ;CLEAR DISPLAY
LCALL WRITE_COM
MOV A, #00110000B ;FUNCTION SETTING
LCALL WRITE_COM
MOV A, #00000010B ;DDRAM SET TO '00H'
LCALL WRITE_COM
MOV A, #00000100B ;
LCALL WRITE_COM
MOV A, #00001100B ;DISPLAY ON
LCALL WRITE_COM
MOV A, #00000001B ;CLEARING SCREEN
LCALL WRITE_COM
MOV A, #10000000B ;SET DDRAM ADDRESS
LCALL WRITE_COM
RET

```

```

WRITE_COM:           ;WRIT//cv
                    ;WRITE COMMANDS TO ST7920
LCALL DELAY1        ;INSTEAD OF CHECKING BF STATE
CLR RS
CLR RS
CLR RW
CLR RW
MOV P1, A

```

```

MOV P1, A
SETB E
SETB E
NOP
NOP
CLR E
CLR E
;LCALL DELAY1
RET

WRITE_DAT:           ;WRITE DISPLAY DATAS TO ST79220
LCALL DELAY1
SETB RS
SETB RS
CLR RW
CLR RW
MOV P1, A
MOV P1, A
SETB E
SETB E
NOP
NOP
CLR E
CLR E
RET

DELAY1:
MOV R7, #010H
D11:   MOV R6, #010H
DJNZ R6, $
DJNZ R7, D11
RET

DELAY:
MOV R1, #00H
D2:   MOV R2, #00H
DJNZ R2, $
DJNZ R1, D2
RET

DEF_CHAR:           ;WRITE TO CGRAM
MOV A, #0100000B    ;SET CGRAM ADDRESS
LCALL WRITE_COM
MOV R3, #8

DEF1:
MOV A, #000H
LCALL WRITE_DAT
LCALL WRITE_DAT
MOV A, #OFFH
LCALL WRITE_DAT
LCALL WRITE_DAT
DJNZ R3, DEF1
MOV R3, #8

```

DEF2:

```

MOV A, #0AAH
LCALL WRITE_DAT
LCALL WRITE_DAT
MOV A, #0AAH
LCALL WRITE_DAT
LCALL WRITE_DAT
DJNZ R3, DEF2
MOV R3, #8

```

DEF3:

```

MOV A, #055H
LCALL WRITE_DAT
LCALL WRITE_DAT
MOV A, #0AAH
LCALL WRITE_DAT
LCALL WRITE_DAT
DJNZ R3, DEF3
MOV R3, #8

```

DEF4:

```

MOV A, #0FFH
LCALL WRITE_DAT
LCALL WRITE_DAT
LCALL WRITE_DAT
LCALL WRITE_DAT
DJNZ R3, DEF4
RET

```

WRITE_ASCII:

```

MOV R4, #16
DDDD: CLR A
MOVC A, @A+DPTR
LCALL WRITE_DAT
INC DPTR
DJNZ R4, DDDD
RET

```

WRITE_HZ: ;WRITE 8 CHINESE TO LCD
MOV R4, #8

DD: CLR A
MOVC A, @A+DPTR
INC DPTR
LCALL WRITE_DAT
CLR A
MOVC A, @A+DPTR
INC DPTR
LCALL WRITE_DAT
DJNZ R4, DD
RET

WRITE_CGRAM: ;CGRAM TESTING
CLR A
MOVC A, @A+DPTR
LCALL WRITE_DAT
INC DPTR

```

CLR A
MOVC A, @A+DPTR
LCALL WRITE_DAT
RET
PAUSE: SETB P3.2 ;PAUSE KEY PROCESS
SETB P3.2
LCALL DELAY1
MOV C, P3.2
MOV C, P3.2
JNC PAUSE ;CHECK KEY WAS PRESSED
PAUSE1: MOV C, P3.2
MOV C, P3.2
LCALL DELAY1
JC PAUSE1 ;CHECK KEY OPEN AFTER PRESSED
PAUSE2: SETB P3.2
SETB P3.2
LCALL DELAY1
MOV C, P3.2
MOV C, P3.2
JNC PAUSE2 ;CHECK KEY WAS PRESSED AGAIN
RETI

```

TABLE1:

;“这里是 16*8 点阵的字符代码”
CGRAM1: DB 000H, 000H ;这里是自造字符地址表
CGRAM2: DB 000H, 002H
CGRAM3: DB 000H, 004H
CGRAM4: DB 000H, 006H
CHINESE:
;“这里是 16*16 点阵的汉字代码表”
END

以下为串口写指令和数据的子程序:

```

WRITE_COM:
        LCALL DELAY1 ;INSTEAD OF CHECKING BF STATE
        SETB CS
        PUSH ACC
        MOV R0, #8
        MOV A, #11111000B
COMM1:
        CLR C
        RLC A
        MOV SID, C
        CLR CLK
        SETB CLK
        DJNZ R0, COMM1
        POP ACC
        MOV R5, A
        ANL A, #0FOH
        MOV R0, #8
COMM2: CLR C
        RLC A

```


```

MOV SID, C
CLR CLK
SETB CLK
DJNZ R0, COMM2
MOV A, R5
SWAP A
ANL A, #0FOH
MOV R0, #8
COMM3: CLR C
      RLC A
      MOV SID, C
      CLR CLK
      SETB CLK
      DJNZ R0, COMM3
      CLR CS
      RET
WRITE_DAT:
      LCALL DELAY1
      SETB CS
      PUSH ACC
      MOV R0, #8
      MOV A, #11111010B
DATA1: CLR C
      RLC A
      MOV SID, C
      CLR CLK
      SETB CLK
      DJNZ R0, DATA1
      POP ACC
      MOV R5, A
      ANL A, #0FOH
      MOV R0, #8
DATA2: CLR C
      RLC A
      MOV SID, C
      CLR CLK
      SETB CLK
      DJNZ R0, DATA2
      MOV A, R5
      SWAP A
      ANL A, #0FOH
      MOV R0, #8
DATA3: CLR C
      RLC A
      MOV SID, C
      CLR CLK
      SETB CLK
      DJNZ R0, DATA3
      CLR CS
      RET

```

八、附录部分

附录 1：ASCII 码表



16x8 半寬字型符號表

附录 2：汉字码址表

ST7920 GB 中文字型碼表

班帮 悲笨毕边慇 犀部蚕策诖 朝晨诚尺筹 瘫纯聰催达 弹悼迪顛碉 动犊断哆讹 犀房废憤凤 廉縛赶高革 永箇瓜惯癸
稗邦剥碑本蔽鞭鳌炳伯簿參廁差猖鈔尘澄侈愁楚串淳次崔搭逮诞稻滴綰殿叠 懂毒段掇額 二樊肪肺忿奉服府妇肝臚割羹巩咼刮罐诡哈寒壕
拜绊褒杯苯蒐陞表饼箔步餐草岔昌抄辰惩齿稠除喘唇賜摧错待淡到低递淀諺 薑督鋟遁俄洱翻方吠份讽俘腑附竿篙疙庚弓菇雇馆鬼过涵航
败办包爆奔碧避膘秉铂布蔡曹察颤超巨程耻趾跨船醇刺甯袋惮导堤弟奠迭冬都短盾鵝饵番芳诽畚缝伏脯柑杠脢更宮辜固管軌裏含杭
佰半胞鮑被彼臂彪丙搏不菜槽搽闻倡郴乘驰畴跨传轡此算措貸但禱邓帝懃蝶东痘端钝峨尔帆坊匪粉冯符斧富杆港鸽耕公够顾观闺果韩旁
摆瓣苞豹焙笔壁标柄勁埠彩糙碴产唱激呈弛酬鋗椽春词蹕搓代氮島甞第店碟丢逗如囤蛾耳藩泛肥汾逢氟釜负甘岗戈跟躬购故冠龟国邯汉
百伴滂暴急鄙辟遍冰博补采操查铲暢砌成迟抽蹕穿垂瓷促撮殆旦倒瞪蒂甸爹订豆渡顿墮儿珐饭飞焚烽幅俯腹于纲搁根供构股官归郭慄汗
柏拌傍报备比必辨兵波哺踩藏茶缠敞掣橙池宠厨川锤慈簇磋带胆蹈等地佃跌定陡度敦惰而法犯啡坟疚辐辅父溉肛歌给龚垢谷关硅锅酣焊
白扮榜抱狽鼻弊辩摈体卜眠沧荏谗厂撤城匙崇櫛揣捶辞醋寸戴掸搣登底电调锭斗肚蹲刹恩閥敗非紛风拂阜卓似缸哥各恭狗骨棺圭棍駭悍
爸版蚌宝倍逼敝辨宾拨捕财仓又像肠扯称持虫出處炊雌相存儻郸刀灯抵垫钓鼎抖餒吨舵餓乏范菲分锋扶甫付钙钢告个功苟盡怪規滾害憾
罢板磅饱钒进闭下演驳才船插蝉僕车擣痴冲初触吹磁湊村歹单档蹬嫡靛吊顶兜杜墩躁鄂伐返放氛峰孵傅概刚稿铬攻沟古拐瑰辊亥旱
霸颁棒堡贝蹦痹变濒波泊材苍蹭掺长炒衬吃充臭搗创茨从翠呆丹蕩的翟典掉钉洞赌对朵遏筏反纺纷蜂肤袱复改冈螭隔工勾鼓乖逛刽氮捍
坝般绑保背泵庇便斌玻渤裁灿层搀常吵趁秤炽丑蠶闻疵从淬大担党得涤点刁叮冻暗队躲扼罚烦访酚枫敷福賦该贛搞阁梗钩姑褂广贵海撼
耙扳膀雹辈甬币扁彬并膊猜慘测豺尝巢陈聘啾砾储床绰匆粹打耽挡德狄碘凋盯峒堵兑垛厄发凡仿芬封夫涪覆禳敢糕蛤耿共孤挂光跪孩翰
把搬榜薄北绷懿贬瘞病脖擦慚册柴场潮沉逞痒細础幢戳卤瘁瘞怠当盜笛滇離丁伺读堆夺恶貳繁妨費浮副噶秆羔格埂貢沽寡貫桓骸
靶班梆卑崩毙编别 B1AO B1BO B1CO B1DO B1EO B1FO B2AO B2BO B2CO B2DO B2EO B2FO B3AO B3BO B3CO B3DO B3E0 B3FO B4AO B4BO B4CO B4D0 B4E0 B4F0 B5AO B5BO B5CO B5D0 B5E0 B5FO B6AO B6BO B6CO B6D0 B6E0 B6FO B7AO B7BO B7CO B7D0 B7E0 B7FO B8AO B8BO B8CO B8D0 B8E0 B8FO B9AO B9BO B9CO B9D0 B9E0 B9FO BAA0 BABA0

合谆猴化蒙幌贿伙集伎枷歼碰蒋娇较竭斤警究鞭具蹶刊靠肯窟国蜡攬老肋里怜量料客溜炉驴李逻嘛茂每孟眠震寃何恨侯湖划疾晃晦活箕籍季嘉嫁碱件疆骄矫睫筋浸井揪疚巨绢峻慨烤课哭款傀喇谰牢擂李俐廉辆廖赁令窿卢戮李罗骂漫卯镁梦棉妙摸漠和狼喉糊画唤煌惠豁积辑冀纪驾束箭江浇醉捷巾烬经奢就据卷君凯拷客枯宽魁拉澜劳全理例攘两镣凛另笼颅陆峦螺马慢铆媒猛寡庙谬沫禾很红狐滑患惶卉混稽棘技继架检键浆郊教杰届近梗炯咎拒眷军楷考刻寇快奎垃兰掳僵滴牒连良擢淋领咙卢录绿萝蚂曼矛眉鑑密渺命默核痕弘蝴蝶换凰慧浑畸极蒯妓价茧见将交剿桔诫禁精净舅聚倦钩揩炕克扣伶葵罔阑浪累离利莲梁了鳞岭脊芦禄滤论码蔓毛没盟蜜秒名墨菏黑宏胡华缓皇悔魂机吉己际稼缄贱姜胶绞节疥晋惊竞白沮娟菌开亢渴口筷窺廓篮朗磊狸历联梁潦邻陵龙陋潞率纶玛满错煤椽泌藐铭莫荷嘿洪葫哔还簧毁婚基编脊忌假奸践僵焦繳劫介斬京竟旧举鵠均咯抗可抠块岿扩拦郎蓄箒砾俩凉辽临灵六漏鹿律沦麻蛮茅霉蒙觅晤鸣末喝贺鸿壶花桓蝗回昏坂绩几既钟艰鉴建礁饺截借进鯨靖救矩捐绝卡扛咳控膀盔括栏廊铺黎慰哩粮寥霖凌柳婆烙氯仑妈慢猫酶萌秘描螟抹呵鹤虹瑚户环磺蛔萃击姬挤记甲肩槛润板角阶界谨晶痊腐咀刷诀咖糠壳孔跨亏困婪狼雷犁厉璃练燎磷羚流接路虐伦络瞒葬梅们米苗明魔浩褐烘忽沪欢黄恢绘祸鸡级计贾兼荐濶蕉狡街芥仅晴径酒局炬决喀慷科恐垮况捆蓝榔乐梨丽力炼疗林伶瘤姿露缕轮骆脉忙枚闷弥面闻魔号赫哄乎互坏慌微诲货讥嫉寂颊煎减渐降脚桔藉锦茎镜九菊惧觉骏康颗空垮旷昆赖琅勒厘栗秉恋琳铃刘楼碌屡抢洛迈岷攻门谜缅惆磨耗涸轰呼护淮荒辉讳霍激即寄莢间剪饯酱侥皆戒紧兢敬灸驹句爵郡看儘吭夸眶坤来滥涝冷吏沥链聊猎龄留陇麓履略落卖盲么媚迷惑敏膜好河恒后唬怀幻挥汇惑迹汲济加笺俭剑匠矫接姐襟荆境久居俱倔浚砍棵坑裤矿溃莱烂烙楞荔粒脸擦劣零馏拢鲁旅掠裸麦茫貿妹糜勉皿模郝阙衡候虎徊窟灰烩或饥疾悸家尖简舰讲饺揭解津劲静韭疽锯掘竣坎柯恩库框愧啦缭酪棱莉立敛谅烈菱疏垄房倨乱骡买芒貌寐靡免抿藤蔓民摹毫貉横厚弧槐涣谎会获肌急剂佳坚捡健奖搅弯结今尽颈项狙踞抉俊勘苛呈酷狂馈淡懒姥泪礼痴帘亮裂玲榴隆卤铝卯箩埋谩帽味醜冕民摹豪盒亨吼话换恍秽火及祭夹监拣洁金景纠拘距攫堪坷啃苦筐

目南倪娘 暖趴畔胚棚 漂瓶葡七骑 钳强穹沁秋 券瓢认兀蕊 莎煽上蛇娠 石士氏蔬曙 睡丝讼孙 推炭滔踢田 童涂拖瓦惋
木奈霓念宁女咱盼呸蓬毗飘凭甫妻祁招钱蔷俏寝穷渠犬染任绒阮叁僧删昫赊深绳十示饰兽暑漱水司宋宿崇塔坍叹涛剔填烃形途臀娃皖威
慕耐妮捻凝怒沤磐泡彭琵骗平仆戚祈讫黔墙峭禽琼驱拳冉韧容软三森山赏奢身升虱式释瘦薯数谁私送溯隧她汰探掏梯添听铜徒屯洼妾
募奶能撵疗努偶盘跑澎劈片萍铺栖旗泣乾羌魍擒庆屈痊燃忍溶褐赛涩杉商绍伸牲尸始侍受熟庶爽思领塑遂它态氛烫奢天厅同图吞蛙挽忘
幕乃嫩碾柠奴呕潘袍烹披偏苹扑欺齐汽谦腔撬芹请躯全然人熔入塞色苦伤邵呻甥诗驶仕售孰墅双嘶怂懦穗他太祖趋疼屈帖瞳突退哇碗望
暮氛内年您弄藕攀炮抨批篇坪剖期脐弃仟呛鞘勤顷曲泉群仁融汝鮑瑟珊嫡哨申生湿屁适授赎竖霜撕耸粟岁塌酥毡淌腾荆铁酮秃褪挖完旺
墓纳馁拈涅农殴派刨砰露譬兵粕瀑崎迄签枪巧琴情蛆醛裙王荣乳腮嫂晒繕少呻声施使噬寿书戍拴斯松速碎所泰坦躺藤贴桐凸蜕睡烷往
母娜呢薰镍浓鸥湃咆盆砒屁聘迫曝畦气迁歉侨秦氤区权雀热蓉辱萨扫筛扇韶设渗狮矢嗜守疏束栓炼已素髓锁台谈倘特惕跳通透腿拓丸网
姆那淖溺镊腋欧律抛喷坯僻品魄谱歧器千欠乔亲晴趋颤确惹葺如酒骚煞汕勺社慎失史是首淑树帅朔俗绥索抬谭糖套嘎眺艇头颓妥顽枉
亩钠闹逆啮纽哦牌胖沛碰痞贫破浦奇砌铅嵌瞧侵擎泗圈榷绕戎孺撒搔啥善芍涉肾师识势手舒述甩硕似酥随琐苔潭唐讨替迢挺投推椭玩亡
牡呐恼腻孽钮诺排榜佩捧匹频婆普棋契钎堑桥钦清酉去鵠扰日儒弱喪俊膳燒懷甚至实逝收叔术衰说伺苏隋縮胎疫膳陶体条庭偷团駁湾王
拇哪脑匿聂扭襦拍旁配鹏皮拼頗匱其启扦遣梢窈卿囚趣却饶仍蠕若嚙纱贍稍射婶胜餌誓试输属摔舜四喙虽唆踏檀棠淘啼挑享痛湍驮弯汪
某拿挠你捏牛懦琶庞陪朋疲瞽泼朴沏企牵浅敲怯倾求龋痼让扔茹润桑沙擅指摄审剩食拭视抒鼠要顺嗣微算梭蹋坛堂逃蹄腆停统免陀腕腕
牟穆囊拟尿泞挪怕兵赔膨脾撇坡埔柒乞洽遣敏且氢球娶快嚷纫肉闰散刹陕梢赦沈盛什事室殊忝刷瞬寺艘蒜蓑挞滩塘桃题膝廷筒吐鸵外万
谋牧难尼鸟拧疮帕叛裴蓬碑票屏蒲漆岂恰潜橈茄轻邱取缺攘妊柔锐伞杀闪裳舍神省时柿扯梳蜀恕吮肆搜酸笄懒瘫塘萄提恬汀捕土脱歪婉
CACO C9A0 砂衫尚舌绅 C9F0 CAA0 柜拾世 CABO CACO CADO CAE0 CAFO C9F0 CBA0 CBB0 CBC0 CBD0 CBE0 CBFO CCA0 CCB0 CCC0 CCD0 CEO CCF0 CDA0 CDB0 CDC0 CDD0 CDE0 CDF0

委慰蜗莞物席峽舷线巷携锌邢羞醣询芽严堰扬
萎尉挝无晤牺袭暇衍限项晓挟芯形修蕃玄旬丫盐艳杨瑤耶揖椅肄隐羸泳游愚宇誉援跃晕贊灶轧债站瘴辙疹政之志治洲诸筑桩拙孜邹最
苇谓瓮屋雾锡檄辖贤陷享淆协新型休许旋循呀淹演秧妖噎医彝逸翼引迎咏油虞禹育原越酝暂皂札窄战胀枕正津纸滞州猪铸篆捉淄纵醉
维渭翁诬戍吸犀霞咸完响宵鞋屑刑熊徐悬熏鸭烟衍莺腰榔壹娘臆异尹蝶蛹犹榆屿狱袁约蕴攢造渣宅占仗哲侦拯旨痔周朱贮赚淮滋总嘴
潍位喻汚坞嘻汐匣纤羨想消蝎谢兴雄须宣鴟阖眼夬邀耀一宣役译饮荧踊轴孟与欲垣曰运咱噪喳斋棖折针整肢只炎舟蛛蛀撰淳姿综纂
为魏问乌侮晰溪虾鲜馅详销歇汚惺汹噓喧血押咽掩殃漾要液沂亿谊寅营雍邮于雨愈元院允在躁扎摘蘸帐遮贞怔知趾质众株助转缓资宗钻
惟喂紊筠伍矇烯瞎仙腺祥器些泄猩匈虚轩雪压焉奄验样药夜疑屹议淫萤庸由淤娱御冤怨隙再蚤赠乍展丈召臻争螭止稚仲珠柱砖坠姿踪组
唯冒稳鸣舞硒熄细先县翔哮模懈腥胸需续穴迅讶沿该养脣腋胰邑指银莹痈尤迂予峪渊愿匀载澡普炸窮肇肇歧指秩重踝著专贊茲棕阻
围畏吻巫午西惜戏徵献乡削效蟹星凶戌绪学逊亚炎宴痒咬曳仪易溢吟纓臃忧幼隅喻鶯苑鄖宰早憎乍辗涨兆甄征支址智肿唇主拽追浊鬟沮
梔味纹沃梧析夕隙掀现湘霄笑卸畔兄墟媚薛讯哑阎焰仰姚叶移抑益姻应佣悠又渔遇驭远云灾枣增咋斩掌單真睁枝侄制种宙囁爪锥灼字祖
违蔚闻握五熙膝系吓险襄硝啸械信姓绣絮靴训雅颜彥氣遙业遗艺义阴鹰拥优诱渝吁豫緣耘哉藻怎榨张照斟芝值峙终跛瞞抓椎着演族
韦未文卧武昔悉洗夏显箱萧肖写心性袖恤绚汛涯言唁阳窑掖夷以忆音要哟幽袖愉郁预源閑裁凿贼棚沾漳赵珍蒸证执帜衷咒往驻状啄自卒
危纬蚊幹毋误希铣厦嫌香象校谐忻杏秀畜眩殉衢延雁洋遙貢顾矣毅殷櫻映用佑鱼芋裕猿悦杂糟泽眨粘彰沼渐阵郑殖置钟帚煮祝壮酌子足
微尾温我吴悟息喜下弦镶向孝胁新幸锈序癡巡崖岩硯羊堯也衣乙意因英硬勇右逾域寓圆月砸遭则闸詹章找这镇症植致忠肘烛注撞苗淳租
巍伪蠹窝吾务稀媳狭涎厢像小斜辛醒嗅旭迭驯蚜挺治伊已畜荫印颖患友俞玉浴员粤匝葬择铡毡昭薰振帧直至墨轴竹住妆琢籽接
CEAO 伟 卫 涡 榼 勿 习 侠 闲 相 橡
CEBO CECO CEDO CEEO CEFO CFAO CFB0 CFC0 CFDO CFE0 CFF0 DOAO DOBO DOC0 DODO DOEO DOFO D1AO D1BO D1CO D1D0 D1F0 D2AO D2BO D2CO D2D0 D2E0 D3A0 D3B0 D3C0 D3D0 D3E0 D3F0 D4A0 D4B0 D4C0 D4D0 D4E0 D4F0 D5A0 D5B0 譬 绰 D5C0 招 镜 D5D0 震 D5E0 F0 D5F0 D6A0 D6B0 D6C0 D6D0 D6E0 D7A0 D7B0 D7C0 D7D0 D7E0

F5C0	跔	跕	跘	跗	跔	跕	跚	跤	跔	跕	跔	跔	跔	跔	跔	跔
F5D0	跣	跔	跔	跔	跔	跔	蹠	蹠	蹠	蹠	蹠	蹠	蹠	蹠	蹠	蹠
F5E0	踵	蹠	蹠	蹠	蹠	蹠	蹠	蹠	蹠	蹠	蹠	蹠	蹠	蹠	蹠	蹠
F5F0	躡	蹠	蹠	蹠	蹠	蹠	蹠	蹠	蹠	蹠	蹠	蹠	蹠	蹠	蹠	蹠
F6A0	觥	觨	觨	觨	觨	觨	觧	觧	觧	觧	觧	觧	觧	觧	觧	觧
F6B0	靁	靁	靁	靁	靁	靁	靁	靁	靁	靁	靁	靁	靁	靁	靁	靁
F6C0	隼	隼	隼	隼	隼	隼	隼	隼	隼	隼	隼	隼	隼	隼	隼	隼
F6D0	鰯	鰯	鰯	鰯	鰯	鰯	鰯	鰯	鰯	鰯	鰯	鰯	鰯	鰯	鰯	鰯
F6E0	鯈	鯈	鯈	鯈	鯈	鯈	鯈	鯈	鯈	鯈	鯈	鯈	鯈	鯈	鯈	鯈
F6F0	鯷	鯷	鯷	鯷	鯷	鯷	鯷	鯷	鯷	鯷	鯷	鯷	鯷	鯷	鯷	鯷
F7A0	鳌	鳌	鳌	鳌	鳌	鳌	鳌	鳌	鳌	鳌	鳌	鳌	鳌	鳌	鳌	鳌
F7B0	靼	靼	靼	靼	靼	靼	靼	靼	靼	靼	靼	靼	靼	靼	靼	靼
F7C0	骼	骼	骼	骼	骼	骼	骼	骼	骼	骼	骼	骼	骼	骼	骼	骼
F7D0	餍	餍	餍	餍	餍	餍	餍	餍	餍	餍	餍	餍	餍	餍	餍	餍
F7E0	鼴	鼴	鼴	鼴	鼴	鼴	鼴	鼴	鼴	鼴	鼴	鼴	鼴	鼴	鼴	鼴
F7F0	黟	黟	黟	黟	黟	黟	黟	黟	黟	黟	黟	黟	黟	黟	黟	黟

